



**Spájkovanie
TVRDÉ SPÁJKY
Technické dodacie predpisy**

ČSN 05 5650

JK -

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Brazing alloy

Táto norma platí pre tvrdé spájky v tvare tyčí, pásov, pruhov a drôtov. Názvoslovie používané v tejto norme je uvedené v ČSN 05 0040.

I. VŠEOBECNE

Druhy spájok

1. Tvrdé spájky sú:

- a) mosadzné
- b) strieborné
- c) hliníkové
- d) ostatné.

Označovanie spájok

2. Označenie spájok sa skladá z písmena B (symbol pre všeobecné označovanie spájok), za ktorým nasledujú chemické značky najviac piatich prvkov s číselným vyjadrením stredného obsahu¹⁾ hlavného prvku. Za chemickými značkami prvkov sa uvádzajú za pomlčkou údaje o teplotách tavenia spájky.

Príklad označenia

Spájka s chemickým zložením 59,0 až 61,0 % Cu, 0,1 až 0,2 % Si, 0,13 až 0,23 Sn a zvyškom zinku sa označí takto:

B - Cu 60Zn - 900/880

Význam doplnkových číslic

3. Tvar sa označuje prvou doplnkovou číslicou za číslom tejto normy podľa tab. 1.

¹⁾ Ak nevychádza ako stredný obsah celé číslo, zaokrúhlenie sa urobí tak, že do 5 desatín sa zaokrúhli na najbližšie nižšie celé číslo; v opačnom prípade na najbližšie vyššie celé číslo.

Nahrádza - pozri Dodatok

Účinnosť od:
1.12.1976

00704

-- Vynechaný text --