

Požární zařízení - Clonová proudnice 52	ČSN 38 9490
---	-------------

Active fire protection - Curtain branchpipe 52

Feuerschutzanlage - Blendestrahrohr 52

Équipement contre l'incendie - Lance à rideau d'eau 52

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 38 9490 z 1954-05-18.



© Český normalizační institut, 2008  
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány  
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

**82197**

Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva

..... 3

**1**      Předmět

normy

.....  
.. 4

**2** Citované normativní dokumenty..... 4

**3**  
Definice

.....  
..... 4

**4** Technické požadavky  
..... 4

**5**  
Značení

.....  
..... 5

**6** Zkoušky a ověřování  
..... 5

Strana 3

---

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Oproti ČSN 38 9490:1954 byla provedena technická revize problematiky clonové proudnice 52 v souladu s posledními poznatky stavu vědy a techniky.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-0 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 0: Všeobecné zásady

ČSN ISO 1000 (01 1301) Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek

ČSN ISO 8421-1 (38 9000) Požární ochrana - Slovník - Část 1: Obecné termíny a jevy požárů

ČSN 80 8711 Tlakové požární hadice

Souvisící právní předpisy

Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění

pozdějších přepisů

Vypracování normy

Zpracovatel: MV-GŘ HZS ČR, IČ 00007064, Ing. Pavel Findeis

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek ©paček

Strana 4

---

## 1 Předmět normy

Tato norma stanoví technické a konstrukční požadavky pro clonovou proudnici 52.

---

**-- Vynechaný text --**