



**ŘEZIVO, VADY
Měření**

**ČSN 49 0017*
ST SEV 391-76**

JK -

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Sawn timber. Defects. Measurement

Touto normou se zavádí

norma RVHP ST SEV 391-76 Řezivo. Vady. Měření jako československá státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu schválily (viz str. 10), se uplatňuje přímo norma RVHP.

DODATEK

Obdobné mezinárodní doporučení

ISO 1030-74 Coniferous sawn timber. Defects. Measurement. (Jehličnaté řezivo. Vady. Měření)

ISO 2301-73 Sawn timber of broadleaved species. Defects. Measurement. (Listnaté řezivo. Vady. Měření)

Změny proti předchozímu vydání

Část měření ČSN 49 0009 a ČSN 49 0011 byly sloučeny. Ostatní části ČSN 49 0009 a ČSN 49 0011 jsou uvedeny:

a) třídění vad v ČSN 49 0015,

b) názvy a definice vad v ČSN 49 0016

Vypracování normy

Schválení ST SEV 391-76 doporučilo ministerstvo průmyslu ČSR a ministerstvo priemyslu SSR.

Zpracovatel: Dřevařský průmysl, GŘ, Praha: Karel Podzimek

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: ing. Josef Klír

Upozornění: Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření.

Nahrazuje částečně ČSN 49 0009 z 9.1.1974
a ČSN 49 0011 ze 7.11.1967 - viz Dodatek

Účinnost od:
1.1.1981

04250

-- Vynechaný text --