



**Bezdýmné prachy. Metody zkoušení  
STANOVENÍ SYPKÉ HMOTNOSTI**

**ČSN 66 8102  
část 3**

JK -

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Smokeless powders. Methods of testing.

Determination of bulk density

Tato norma platí pro stanovení sypané hmotnosti jednosložkových i dvousložkových bezdýmných prachů.

Při zkoušce se musí dodržet všechna ustanovení části 1 ČSN 66 8102.

### **Podstata zkoušky**

**1.** Sypaná hmotnost se stanoví vážkově v gravimetru podle Hahna.

### **Zkušební přístroj a pomůcky**

**2.** Na zkoušku je třeba:

Gravimetr podle Hahna na 1000 ml (typ 1) nebo na 100 ml (typ 2), z nejiskřivého materiálu, podle obr. a s rozměry v tabulce

Technické váhy s přesností vážení na 1 g (u typu 1) nebo na 0,1 g (u typu 2)

Mosazné pravítko

### **Kalibrace odměrné nádoby gravimetru**

**3.** Suchá a čistá odměrná nádoba gravimetru přikrytá skleněnou deskou rozměrů 10 cm x 10 cm se zváží s přesností na 1 g u typu 1 nebo na 0,1 g u typu 2. Potom se nádoba při 20 °C naplní vodou tak,

aby se nad okrajem nádoby vytvořil meniskus. Skleněná deska se přiklopí na nádobu tak, aby pod sklem nezůstaly vzduchové bubliny, přeteklá voda se odstraní z povrchu nádoby i skla a opět se zvaží. Provádí se tři stanovení.

Ze zjištěných hmotností vody v g, které se nesmí lišit o více než 1 g u typu 1 nebo 0,1 g u typu 2, se vypočítá aritmetický průměr, který udává objem nádoby v mililitrech. U odměrné nádoby se kontroluje kalibrace jednou ročně.

Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:  
1.7.1979

05008

---

**-- Vynechaný text --**