



HNĚTACÍ STROJE
Bezpečnostní předpisy

ČSN 69 1308

JK 509 12

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Plasticators. Safety regulations

Tato norma platí pro hnětací stroje na zpracování kaučukových směsí, plastických a obdobných hmot.

Neplatí pro šnekové hnětací stroje.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Hnětací stroj- viz ČSN 64 0001.

2. Hnětací komora - prostor, ve kterém probíhá hnětení

směsi otáčejícími se hnětadly (profilovými válci, rameny, zalomenými hřídeli apod.).

3. Horní uzávěr - těleso, zpravidla klínovitého tvaru, které uzavírá plnicí otvor hnětací komory a slouží k vtlačování směsi mezi hnětadla. Je obvykle upevněn na pístnici vzduchového válce.

4. Kloubové spojky - spojky, spojující výstupní hřídele.

převodové skříně s hnětadly.

5 až 10 na doplňky.

II. VŠEOBECNĚ

11. Pokud není v dalších člancích stanoveno jinak, musí všechny hnětací stroje z hlediska bezpečnosti práce vyhovovat všem příslušným ustanovením ČSN 69 0030 Stroje pro zpracování pryže a plastických hmot. Bezpečnostní předpisy. Společná ustanovení.

12 až 15 na doplňky.

Nahrazuje ČSN 69 1308
z 8.12.1966

Účinnost od:
1.1.1972

05228

-- Vynechaný text --