



**VULKANIZAČNÍ LISY
NA PLÁŠTĚ A DUŠE
Bezpečnostní požadavky**

ČSN 69 1708

JK 509

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Tyre and tube curing presses. Safety requirements

Tato norma platí pro výrobu a provoz vulkanizačních lisů na pláště a duše.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Vulkanizace - viz ČSN 64 0001.

2. Ochranný rám - bezpečnostní zařízení instalované na lise zabraňující uzavření lisu při najetí na překážku.

3. Vulkanizační médium - souborné označení látek působících v průběhu vulkanizace (pára, voda, vzduch, solná lázeň apod.).

4. Zakladač - zařízení u lisů pro zakládání polotovarů (surových plášťů), obvyklé vybavení lisů, pracujících v automatickém cyklu.

5. Stabilizační zařízení - zařízení pro dodatečnou tepelnou úpravu některých druhů zvulkanizovaných plášťů sledujících ustálení příslušných rozměrů.

6. Vulkanizační komora - dvoudílná část lisu, ve které je umístěna vulkanizační forma. Spodní díl komory je obvykle pevně spojen se stojanem lisu, zatímco horní díl je pohyblivý.

7. Vulkanizační membrána - obvykle pryžový díl, který se vkládá do vulkanizovaného pláště. Do membrány se zavádějí média, potřebná pro vulkanizaci. Pomocí membrány se formuje polotovar pláště a těsní prostor provozních médií.

8 až 10 na doplňky.

II. VŠEOBECNĚ

11. Pokud není v dalších člancích stanoveno jinak, musí všechny vulkanizační lisy na pláště a duše vyhovovat z hlediska bezpečnosti práce příslušným ustanovením ČSN 69 0030 Stroje pro zpracování pryže a plastických hmot. Bezpečnostní předpisy. Společná ustanovení.

12 až 15 na doplňky.

Nahrazuje ČSN 69 1708
z 11.12.1970

Účinnost od:
1.8.1988

30585

-- Vynechaný text --