

MDT 656. 7: 666. 342

ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA Schválená: 10. 3. 1978

SKÚŠANIE TEHLIARSKYCH VÝROBKOV Stanovenie výskytu cicvárov

ČSN 72 2607

Испытание кирпичных изделий. Определение наличия дутиков

Testing of brick products. Determination of occurrence of loess dolls

Táto norma nadväzujúca na ČSN 72 2601 platí pre spôsob stanovenia cicvárov pri tehliarskych výrobkoch vyrábaných podľa ČSN 72 2600.

## I. VŠEOBECNE

1. Cicvár - zrná vápenatých zlúčenín vyskytujúcich sa ako škodlivina v tehliarskych zeminách, ktoré po vypálení v styku s vlhkosťou môžu nepriaznivo ovplyvniť akosť a použiteľnosť tehliarskych výrobkov.
2. Cieľ stanovenia výskytu cicvárov spočíva v zistení, či výrobok neobsahuje škodlivý cicvár.
3. Za škodlivý sa považuje cicvár vtedy, keď po stanovení výskytu cicvárov nastane hociktorý z týchto prípadov:
  - a) zmena vzhľadu výrobku väčšia ako pripúšťa príslušná norma,
  - b) zníženie priemernej pevnosti alebo únosnosti výrobku o viacej ako 20% proti priemernej hodnote zistenej pred stanovením výskytu cicvárov,
  - c) nevyhovujúca presiakavosť pri škridlách.

Škodlivý cicvár sa môže prejavíť aj pred stanovením jeho výskytu (napr. počas sušenia vzoriek) alebo pri iných skúškach (napr. pri skúške mrazuvzdornosti).

4. Na skúšku sa použije nádoba na vodu opatrená roštom a vekom, tepelný zdroj.

Nahrádza: pozri Dodatok

Účinnosť od: 1. 5. 1979

06518