



Zváranie
OBLÚKOVÉ ZVÁRAČKY
Technické predpisy

ČSN 05 2309

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Arc welders. Technical regulations

Táto norma platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oblúkových zvaračiek taviacou sa elektródou v ochrannom plyne alebo pod tavivom. Norma neplatí pre jednúčelové a špeciálne zvaračky.

I. NÁZVOSLOVIE

1. Názvoslovie platí podľa ČSN 05 0002, ČSN 05 2008 a ČSN 05 2205.

II. VŠEOBECNE

Pracovné podmienky

2. Oblúkové zvaračky sú určené na prácu v prostredí pod prístreškom podľa ČSN 33 0300, v klimatickom prostredí *N* podľa ČSN 05 8805.

Oblúkové zvaračky sa môžu používať pri:

- teploty okolia od -10 ° do 40 °C,
- nadmorskej výške do 1000 m,

- relatívnej vlhkosti vzduchu maximálne 80 % pri 25 °C,
- pohybe vzduchu do 1 m/s pri zváraní v ochranných plynoch.

3. Ak má oblúčková zväračka pracovať v inom prostredí, ako je uvedené v čl. 2, je potrebná dohoda s výrobcom, alebo je výrobca povinný stanoviť podmienky takejto prevádzky.

4. Zváracie zdroje musia vyhovovať ČSN 05 2205.

Predtým ON 05 2309
z 15.2.1964

Účinnosť od:
1.9.1988

24617

-- Vynechaný text --