



**POLOMĚROVÉ ŠABLONY LÍSTKOVÉ
rozsah 1 až 25 mm**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!


Leaf gauges for radius

Rozměry v mm

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Poloměrová šablona - tenký ocelový list opatřený vypouklým nebo vydutým zaoblením, který slouží k zjišťování poloměrů zaoblení vypouklých nebo vydutých ploch.

2. Souprava poloměrových šablon - svazek jednotlivých listů, které jsou upevněny v držáku, nebo spojeny jiným vhodným způsobem. Viz obr. 1.



Obr. 1

II. VŠEOBECNĚ

3. Podle rozsahů poloměrů se rozeznávají tyto soupravy poloměrových šablon:

a) souprava 1 až 7 sestává ze 20 šablon vypouklých a 20 šablon vydutých, jejichž poloměry zaoblení jsou v rozsahu od 1 mm do 7 mm podle tab. I.

b) souprava 7,5 až 15 sestává ze 16 šablon vypouklých a 16 šablon vydutých, jejichž poloměry zaoblení jsou v rozsahu od 7,5 mm do 15 mm podle tab. I.

c) souprava 15,5 až 25 sestává ze 20 šablon vypouklých a 20 šablon vydutých, jejichž poloměry zaoblení jsou v rozsahu od 15,5 mm do 25 mm podle tab. I.

4. Označování. Poloměrové šablony se označují např. při objednávce rozsahem a číslem normy podle příkladu pod obr. 2.

Platí od
1.7.1960

02116

-- Vynechaný text --