



**Elektrotechnické předpisy ČSN
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY O ZACHÁZENÍ
S ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM
PRACOVNÍKY SEZNÁMENÝMI**

ČSN 34 3108

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Safety regulations for operating electrical equipments by persons without electrotechnical qualification

Tato norma, přidružená k ČSN 34 3100, stanoví, jak mají osoby bez elektrotechnické kvalifikace zacházet s elektrickým zařízením, jak si mají počínat při činnosti nebo pobytu v jeho blízkosti, jakými pracemi a obsluhou mohou být pověřeny, v jakém rozsahu mohou pečovat o dobrý stav obsluhovaného elektrického zařízení apod. a jak a kdo zajišťuje jejich bezpečnost při této činnosti.

Norma řeší uvedená opatření jen z hlediska předcházení úrazům (event. též nehodám) způsobeným elektrickým proudem, nikoliv z hledisek jiných, např. účinků vf a vvf elektromagnetického pole.

Organizace musí seznámit své pracovníky s touto normou v rozsahu jejich činnosti. Pracovník seznámený s obsahem této normy nezískává tím kvalifikaci osoby poučené ve smyslu ČSN 34 3100.

I. NÁZVOSLOVÍ

1 na doplněk.

Poznámka: V textu ČSN 34 3108 se užívá pojmu „Osoba bez elektrotechnické kvalifikace“, který odpovídá pojmu „Pracovník seznámený“, užívanému ve Vyhlášce ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 a ve Vyhlášce SÚBP a SBÚ č. 51/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

2. Nekrytá živá část elektrického zařízení - část elektrického zařízení, určená k vedení elektrického proudu nebo část vodivě s ní spojená, která není opatřena izolací, zajišťující ochranu před nebezpečným dotykovým napětím (např. holé vodiče venkovního nebo trakčního vedení).

3. Ochranné pásmo - prostor v blízkosti energetického díla (vedení, rozvoden a stanic), určený pro zabezpečení plynulého provozu elektrického zařízení i pro zajištění bezpečnosti osob a majetku.

Nahrazuje ČSN 34 3080
z 6.12.1961

Účinnost od:
1.1.1969

06562

-- Vynechaný text --