



**Vysokofrekvenční konektory. Část 2:
Koaxiální nepřizpůsobené konektory pro
svod televizních antén**

ČSN IEC 169-2 +A1

35 3810

Radio-frequency connectors

Part 2: Coaxial unmatched television aerial feeder connector

Connecteurs pour fréquences radioélectriques Deuxième partie: Connecteur coaxial non adapté de descentes d'antennes de télévision

Hochfrequenz-Steckverbindungen Teil 2: Unangepaßte koaxiale Steckverbindungen

Tato norma je identická s IEC 169-2:1965 a zavádí HD 134.2 S2:1984, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 169-2:1965, včetně změny A1:1982.

This standard is identical with IEC 169-2:1965 and implements HD 134.2 S2:1984, which is the complete and unchanged adoption of the IEC Publication IEC 169-2:1965, including its Amendment A1:1982.

Národní předmluva

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje Změna a ČSN 35 4617 z 1. 7. 1987, která tím pozbývá platnosti.

Citované normy

IEC 68-1 zavedena v ČSN 34 5791-1 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 1: Všeobecně a návod (eqv IEC 68-1:1988)

IEC 68-2-20 zavedena v ČSN 34 5791-2-20 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-20: Zkouška T: Pájení (eqv IEC 68-2-2:1979)

IEC 96 soubor dosud nezaveden

IEC 169-1 zavedena v ČSN IEC 169-1 Vysokofrekvenční konektory. Část 1: Všeobecné požadavky a metody měření (34 38 10)

Další související normy

ČSN 35 4617 Zásuvky a vidlice pro anténu a uzemnění

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

HD 134.2 S2:1984 Radio-frequency connectors. Part 2: Coaxial unmatched connector (eqv IEC 169-2:1965 + Amd 1:1982) (Vysokofrekvenční konektory; Část 2: Koaxiální nepřizpůsobený konektor) (eqv IEC 169-2:1965 + A1:1982)

BS 3041:Part 2:1977, IEC 169-2:1965 Radio-frequency connectors. Specification for coaxial unmatched connector (idt IEC 169-2, CENELEC HD 134.2) (Vysokofrekvenční konektory. Specifikace pro koaxiální nepřizpůsobený konektor) (idt IEC 169-2, CENELEC HD 134.2)

DIN 45325 Teil 1:1987 Koaxiale Steckverbinder zum Anschluß von Rundfunk-Empfangsantennen; Unangepaßte koaxiale Steckverbinder (idt IEC 169-2:1965 Stand 1982) (Koaxiální konektory pro svod antén rozhlasových přijímačů; Nepřizpůsobený koaxiální konektor) (idt IEC 169-2:1965 stav 1982)

Vypracování normy

Zpracovatel: Technická normalizace průmyslové automatizace, Praha, IČO 18666108 - Ing. Miroslav Kett

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Slavínský, CSc.

VYSOKOFREKVENČNÍ KONEKTORY

Část 2: Koaxiální nepřizpůsobené konektory pro svod televizních antén

IEC 169-2

První vydání

1965

+ Změna A1

1982

Předmluva

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitěty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitěty.

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitěty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoli rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v

národním předpise jasně vyznačen.

4) IEC nestanovila žádný postup týkající se vyznačování schválení a nenesou žádnou odpovědnost za prohlášení o shodnosti předmětu s některým jejím doporučením.

-- Vynechaný text --