

**2006**


Izolační příkrývky pro elektrotechniku	ČSN IEC 61112  35 9739
--	---------------------------------

Blankets of insulating material for electrical purposes

Nappes en matériau isolant pour travaux électriques

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 61112:2002. Mezinárodní norma IEC 61112:2002 má status české technické normy.

This standard is Czech version of the International Standard IEC 61112:2002. The International Standard IEC 61112:2002 has the status of a Czech Standard.

	© Český normalizační institut, 2006 <b>75320</b> Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
---	--

IEC 60050(151):1978 nezavedena<sup>1</sup>

IEC 60050(601):1985 zavedena v ČSN 33 0050-601:1994 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601:

Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně (mod IEC 50(601):1985)

IEC 60060-1:1989 zavedena v ČSN IEC 60-1:1994 (34 5640) Technika zkoušek vysokým napětím. Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky (idt IEC 60060-1:1989, idt HD 588.1 S1:1991)

IEC 60060-3:1976 nezavedena

IEC 60160:1963 nezavedena

IEC 60212:1971 zavedena v ČSN IEC 212:1997 (34 6401) Standardní podmínky používané před zkoušením a během zkoušení pevných elektroizolačních materiálů (idt IEC 212:1971, idt HD 437 S1: 1984)

IEC 60417 (soubor) nezaveden<sup>2</sup>

IEC 61318:1994 zavedena v ČSN IEC 1318:1997 (35 9721) Práce pod napětím - Směrnice pro plány zabezpečování jakosti (idt IEC 1318:1994)

ISO 472:1988 nezavedena

ISO 2592:1973 nezavedena

ISO 2859-1:1999 zavedena v ČSN ISO 2859-1:2000 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním - Část 1:

Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii (idt ISO 2859-1:1999)

ISO 2977:1989 nezavedena

ISO 3104:1976 nezavedena

ISO 9000:1987 nezavedena<sup>3</sup>

ISO 9001:1987 nezavedena<sup>4</sup>

ISO 9002:1987 nezavedena<sup>5</sup>

ISO 9003:1987 nezavedena<sup>6</sup>

Obdobné mezinárodní normy

IEC 61112:2002 Blankets of insulating material for electrical purposes

*(Izolační přikrývky pro elektrotechniku)*

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k obrázku 6 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: EGÚ - Laboratoř velmi vysokého napětí a.s., 190 11 Praha 9 - Běchovice, IČ 25634330,

Ing. Marek Brosch, Ing. Jaroslav Vokálek,CSc.

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

- 
- <sup>1</sup> ČSN IEC 50(151):1995, která přejímala IEC 50(151):1978 byla zrušena z důvodů nahrazení mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná ve studovně ČNI, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.
  - <sup>2</sup> IEC 60417 (soubor) byl nahrazen databází dostupnou na serveru [www.ice.ch](http://www.ice.ch).
  - <sup>3</sup> ČSN ISO 9000:1991, která přejímala ISO 9000:1987 byla zrušena z důvodů nahrazení mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná ve studovně ČNI, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.
  - <sup>4</sup> ČSN ISO 9001:1991, která přejímala ISO 9001:1987 byla zrušena z důvodů nahrazení mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná ve studovně ČNI, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.
  - <sup>5</sup> ČSN ISO 9002:1991, která přejímala ISO 9002:1987 byla zrušena z důvodů nahrazení mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná ve studovně ČNI, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.
  - <sup>6</sup> ČSN ISO 9003:1991, která přejímala ISO 9003:1987 byla zrušena z důvodů nahrazení mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná ve studovně ČNI, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.