



**BEZPEČNOST IMPLANTABILNÍCH
KARDIOSTIMULÁTORŮ**

Srpen 1994

**ČSN
EN 50 061**

36 4815

Safety of implantable cardiac pacemakers

Sécurité des stimulateurs cardiaques implantables

Sicherheit implantierbarer Herzschrittmacher

Tato norma obsahuje EN 50061:1988.

This standard contains EN 50061:1988.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 2014:1979 dosud nezavedena

IEC 68-2-6:1982 zavedena v ČSN 34 5791-2-6 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-6: Zkouška Fc a návod: Vibrace (sinusové) (eqv IEC 68-2-6-1982, harmonizována s HD CENELEC 323.2.6 S2)

IEC 68-2-27:1987 zavedena v ČSN 34 5791-2-27 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-27: Zkouška Ea a návod: Údery (eqv IEC 68-2-27-1987, harmonizována s HD CENELEC 323.2.27 S2)

-- Vynechaný text --